

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 12 月 20 日

天气：多云

星期：五

气温: 1—11°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检测围墙砌砖施工情况。检查发现现场围墙砌砖使用压墙筋长度不符合设计要求，已现场要求立即停止使用。 施工单位已增长压墙筋长度，满足实际要求。 2、下午召开监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 8 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、围墙砌砖施工。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙砌砖施工	围墙砌砖施工
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工内容: 围墙砌砖施工。 拍摄时间: 2024.12.20 08:43 天气: 晴 11℃ 地点: 乐清区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可靠 水印 ID: 202412200843	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工内容: 围墙砌砖施工。 拍摄时间: 2024.12.20 08:45 天气: 晴 11℃ 地点: 乐清区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可靠 水印 ID: 202412200845
文字描述	围墙砌砖施工	召开监理例会
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工内容: 围墙砌砖施工。 拍摄时间: 2024.12.20 09:24 天气: 晴 11℃ 地点: 乐清区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可靠 水印 ID: 202412200924	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工内容: 现场监理例会。 拍摄时间: 2024.12.20 14:27 天气: 晴 11℃ 地点: 乐清区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可靠 水印 ID: 202412201427
文字描述		
照片		