

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 12 月 21 日

天气：多云

星期：六

气温: 0—9℃

工程名称: 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检测围墙砌砖施工情况。 2、检测砌砖砂浆配比情况。 3、检测砌砖水平及垂直度。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 8 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、围墙砌砖施工。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙砌砖施工	围墙砌砖施工
照片	 照片信息：2024.12.21 13:53 天气：轻度雾霾 8℃ 地点：郑州市·中牟县 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程有限公司 施工单位：许昌电气有限公司	 照片信息：2024.12.21 14:00 天气：轻度雾霾 8℃ 地点：郑州市·中牟县 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程有限公司 施工单位：许昌电气有限公司
文字描述	围墙砌砖施工	围墙压墙筋检查
照片	 照片信息：2024.12.21 14:07 天气：轻度雾霾 8℃ 地点：郑州市·中牟县 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程有限公司 施工单位：许昌电气有限公司	 照片信息：2024.12.21 14:06 天气：轻度雾霾 8℃ 地点：郑州市·中牟县 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正源电力工程有限公司 施工单位：许昌电气有限公司
文字描述		
照片		