

## 监理日志（施工安全、施工质量）

日期：2024年12月25日

天气：阴

星期：三

气温：6—14℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检测围墙加强柱模板安装施工情况。检查发现大门口有两个加强柱模板安装垂直度不满足要求，已现场要求立即进行整改。 2、全天旁站现场施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有6人，管理人员1。无机械设备投入。 1、围墙加强柱模板安装施工。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

