

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 12 月 27 日

天气：多云

星期：五

气温: 0—9℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查到场混凝土的配比单及混凝土标号。 3、旁站围墙加强柱混凝土浇筑。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 7 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、围墙加强柱混凝土浇筑施工。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙加强柱混凝土浇筑	围墙加强柱混凝土浇筑
照片	 今日水印 水印相机 浙江华冠化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 围墙加强柱混凝土浇筑 拍摄时间: 2024.12.27 16:19 天气: 晴 地点: 桐庐县·华冠化纤 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程咨询有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 WEB: 6035506110904	 今日水印 水印相机 浙江华冠化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 围墙加强柱混凝土浇筑 拍摄时间: 2024.12.27 16:32 天气: 晴 地点: 桐庐县·华冠化纤 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程咨询有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 WEB: 6035506110904
文字描述	围墙加强柱混凝土浇筑	围墙加强柱混凝土浇筑
照片	 今日水印 水印相机 浙江华冠化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 围墙加强柱混凝土浇筑 拍摄时间: 2024.12.27 17:57 天气: 晴 地点: 桐庐县·华冠化纤 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程咨询有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 WEB: 6035506110904	 今日水印 水印相机 浙江华冠化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 围墙加强柱混凝土浇筑 拍摄时间: 2024.12.27 18:13 天气: 晴 地点: 桐庐县·华冠化纤 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程咨询有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 WEB: 6035506110904
文字描述		
照片		