

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 12 月 28 日

天气：多云

星期：六

气温: -1—7°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查到场混凝土的配比单及混凝土标号。 3、旁站围墙加强柱混凝土浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 5 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、围墙加强柱混凝土浇筑施工。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙加强柱混凝土浇筑	围墙加强柱混凝土浇筑
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 围墙加强柱混凝土浇筑。 拍摄时间: 2024.12.28 08:37 天气: 晴 4℃ 地点: 洞头区·华茂化纤 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: 202412280837	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 围墙加强柱混凝土浇筑。 拍摄时间: 2024.12.28 08:35 天气: 晴 4℃ 地点: 洞头区·华茂化纤 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: 202412280835
文字描述	围墙加强柱混凝土浇筑	围墙加强柱混凝土浇筑
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 围墙加强柱混凝土浇筑。 拍摄时间: 2024.12.28 08:35 天气: 晴 4℃ 地点: 洞头区·华茂化纤 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: 202412280835	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 围墙加强柱混凝土浇筑。 拍摄时间: 2024.12.28 10:26 天气: 晴 7℃ 地点: 洞头区·华茂化纤 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: 202412281026
文字描述		
照片		