

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 12 月 29 日

天气：多云

星期： 日

气温: 0—11℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查围墙加强柱拆模后的混凝土浇筑质量。 3、旁站围墙加强柱模板拆除。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 3 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、围墙加强柱模板拆除施工。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙加强柱模板拆除施工	
照片	 照片信息：2024.12.29 08:54 天气：晴 温度：-1℃ 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司	 照片信息：2024.12.29 08:55 天气：晴 温度：-1℃ 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司
文字描述	围墙加强柱模板拆除施工	
照片	 照片信息：2024.12.29 10:09 天气：晴 温度：-1℃ 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司	
文字描述		
照片		