

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 12 月 31 日

天气：多云

星期：二

气温: 2—11°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查围墙抹灰准备混凝土部位拉毛扫浆施工。 2、旁站围墙抹灰施工。 3、检查发现围墙抹灰收面工艺不满足设计要求，已要求尽快整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 10 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、围墙混凝土部位拉毛扫浆施工 2、围墙抹灰施工。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙混抹灰施工	围墙混抹灰施工
照片	 温州华康化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2024.12.31 09:11 天气: 轻度雾霾 7°C 地点: 温州市·乐清市 建设单位: 北京京能数字科技股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 乐清电气股份有限公司 今日水印相机 水印: 55R1SHC0UABU948	 温州华康化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2024.12.31 09:35 天气: 轻度雾霾 7°C 地点: 温州市·乐清市 建设单位: 北京京能数字科技股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 乐清电气股份有限公司 今日水印相机 水印: 55R1SHC0UABU948
文字描述	围墙混抹灰施工	围墙混抹灰施工
照片	 温州华康化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2024.12.31 10:00 天气: 轻度雾霾 6°C 地点: 温州市·乐清市 建设单位: 北京京能数字科技股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 乐清电气股份有限公司 今日水印相机 水印: HJ72GMBE2J8C6C	 温州华康化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2024.12.31 13:56 天气: 晴 12°C 地点: 温州市·乐清市 建设单位: 北京京能数字科技股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 乐清电气股份有限公司 今日水印相机 水印: 55R1SHC0UABU948
文字描述		
照片		