

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 01 月 01 日

天气：多云

星期：三

气温: 1—14°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查围墙抹灰准备混凝土部位拉毛扫浆施工。 2、旁站围墙抹灰施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 8 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、围墙混凝土部位拉毛扫浆施工 2、围墙抹灰施工。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙混抹灰施工	围墙混抹灰施工
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2023.01.01 09:15 天气: 晴 4℃ 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏电气股份有限公司 相机: NOLARU022846 今日水印 相机记录	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2023.01.01 14:33 天气: 晴 5℃ 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏电气股份有限公司 相机: NOLARU022846 今日水印 相机记录
文字描述	围墙混抹灰施工	围墙混抹灰施工
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2023.01.01 15:44 天气: 晴 13℃ 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏电气股份有限公司 相机: P999ALPZ3197 今日水印 相机记录	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2023.01.01 15:44 天气: 晴 13℃ 建设单位: 北京康能数字科技有限公司 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏电气股份有限公司 相机: P999ALPZ3197 今日水印 相机记录
文字描述		
照片		