

## 监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 01 月 02 日

天气：多云

星期： 四

气温: 2—14℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

|                            |                            |                                                            |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查围墙抹灰施工。<br>2、旁站围墙抹灰施工。 |                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                       | 施工内容及进度                                                    |
|                            | 许继电气股份有限公司                 | 今天现场共有 8 人，管理人员 1。无机械设备投入。<br>1、围墙混凝土部位拉毛扫浆施工<br>2、围墙抹灰施工。 |
| 其<br>他<br>项<br>事           | 无                          |                                                            |
| 本日现场监理工作人员                 |                            | 郭俊兴                                                        |
| 记录人：郭俊兴                    |                            | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                       |

### 工程现场照片

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 | 围墙混抹灰施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 围墙混抹灰施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 照片   |  <p>温州华茂化纤有限公司<br/>4.8MW/10.4MWh电化<br/>学储能电站项目<br/>施工区域: 施工区域<br/>施工内容: 围墙抹灰施工。<br/>拍摄时间: 2025.01.02 16:16<br/>天气: 晴 12℃<br/>地点: 桐桥区-华茂化纤<br/>建设单位: 北京京能数字科技有限公司<br/>监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司<br/>施工单位: 开泰电气股份有限公司</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>水印 W013-2-2944D-9-2-0207</p> |  <p>温州华茂化纤有限公司<br/>4.8MW/10.4MWh电化<br/>学储能电站项目<br/>施工区域: 施工区域<br/>施工内容: 围墙抹灰施工。<br/>拍摄时间: 2025.01.02 09:12<br/>天气: 晴 4℃<br/>地点: 桐桥区-华茂化纤<br/>建设单位: 北京京能数字科技有限公司<br/>监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司<br/>施工单位: 开泰电气股份有限公司</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>水印 W013-2-2944D-9-2-0207</p>  |
| 文字描述 | 围墙混抹灰施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 围墙混抹灰施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 照片   |  <p>温州华茂化纤有限公司<br/>4.8MW/10.4MWh电化<br/>学储能电站项目<br/>施工区域: 施工区域<br/>施工内容: 围墙抹灰施工。<br/>拍摄时间: 2025.01.02 09:05<br/>天气: 晴 4℃<br/>地点: 桐桥区-华茂化纤<br/>建设单位: 北京京能数字科技有限公司<br/>监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司<br/>施工单位: 开泰电气股份有限公司</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>水印 W013-2-2944D-9-2-0207</p> |  <p>温州华茂化纤有限公司<br/>4.8MW/10.4MWh电化<br/>学储能电站项目<br/>施工区域: 施工区域<br/>施工内容: 围墙抹灰施工。<br/>拍摄时间: 2025.01.02 09:11<br/>天气: 晴 4℃<br/>地点: 桐桥区-华茂化纤<br/>建设单位: 北京京能数字科技有限公司<br/>监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司<br/>施工单位: 开泰电气股份有限公司</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>水印 W013-2-2944D-9-2-0207</p> |
| 文字描述 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 照片   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |