

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 01 月 13 日
 天气：多云

星期：一
 气温：- 1 — 13℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查电电气设备基础槽钢制作安装情况。 检查发现个别槽钢焊口焊接质量不满足焊接规范要求，已现场要求立即进行返工处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 5 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、电气设备基础槽钢制作安装。
其 事 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	电气设备基础槽钢制作安装	电气设备基础槽钢制作安装
照片	 项目信息：北京京能电力股份有限公司 45MW/10.4MW热电 学能热电项目 施工内容：设备安装制作安装 拍摄时间：2025.01.13 14:07 地点：朝阳区·学能热电 建设单位：北京京能电力股份有限公司 监理单位：北京正泰电力工程有限公司 施工单位：北京电气股份有限公司 今日水印 相机 13.01.13	 项目信息：北京京能电力股份有限公司 45MW/10.4MW热电 学能热电项目 施工内容：设备安装制作安装 拍摄时间：2025.01.13 15:49 地点：朝阳区·学能热电 建设单位：北京京能电力股份有限公司 监理单位：北京正泰电力工程有限公司 施工单位：北京电气股份有限公司 今日水印 相机 13.01.13
文字描述	电气设备基础槽钢制作安装	电气设备基础槽钢制作安装
照片	 项目信息：北京京能电力股份有限公司 45MW/10.4MW热电 学能热电项目 施工内容：设备安装制作安装 拍摄时间：2025.01.13 14:06 地点：朝阳区·学能热电 建设单位：北京京能电力股份有限公司 监理单位：北京正泰电力工程有限公司 施工单位：北京电气股份有限公司 今日水印 相机 13.01.13	 项目信息：北京京能电力股份有限公司 45MW/10.4MW热电 学能热电项目 施工内容：设备安装制作安装 拍摄时间：2025.01.13 09:21 地点：朝阳区·学能热电 建设单位：北京京能电力股份有限公司 监理单位：北京正泰电力工程有限公司 施工单位：北京电气股份有限公司 今日水印 相机 13.01.13
文字描述		
照片		