

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 01 月 18 日
 天气：多云

星期： 六
 气温： - 2 — 11℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、因总包单位未完成工程款支付，现场已暂停施工。 2、接受进场 10KV 配电柜 4 台。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工。
其 事 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	今天进场的配电柜	今天进场的配电柜
照片	 照片显示两个大型棕色纸箱，上面印有“10kV”字样。左侧有一个红色的“禁止入内”警示牌。背景中可以看到一些工业设施和树木。照片底部有一个蓝色的信息框，包含以下文字： 北京华清环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工地点：施工区域 拍摄时间：2025.01.10 14:42 天气：晴 14°C 拍摄单位：北京华清环保科技有限公司 监理单位：北京正泰电力工程有限公司 施工单位：北京华清环保科技有限公司 今日水印 相机 真实可靠	 照片显示两个大型棕色纸箱，上面印有“10kV”字样。左侧有一个红色的“禁止入内”警示牌。背景中可以看到一些工业设施和树木。照片底部有一个蓝色的信息框，包含以下文字： 北京华清环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工地点：施工区域 拍摄时间：2025.01.10 14:42 天气：晴 14°C 拍摄单位：北京华清环保科技有限公司 监理单位：北京正泰电力工程有限公司 施工单位：北京华清环保科技有限公司 今日水印 相机 真实可靠
文字描述		
照片		
文字描述		
照片		