

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 02 月 19 日 天气：多云
 星期： 三 气温： 2— 12℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查现场地面混凝土浇筑前清理情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	1、现场共有 2 人在作地面混凝土浇筑前清理工作，无机械 设备投入。
其 事 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	地面混凝土浇筑前清理	地面混凝土浇筑前清理
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工区域：基础清理 施工内容：基础地面混凝土浇筑前清理。 拍摄时间：2025.02.19 14:47 天气：晴 13℃ 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 H30C4K7W05AP49G6	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工区域：基础清理 施工内容：基础地面混凝土浇筑前清理。 拍摄时间：2025.02.19 14:47 天气：晴 13℃ 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 H30C4K7W05AP49G6
文字描述	地面混凝土浇筑前清理	地面混凝土浇筑前清理
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工区域：基础清理 施工内容：基础地面混凝土浇筑前清理。 拍摄时间：2025.02.19 09:33 天气：晴 7℃ 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 H30C4K7W05AP49G6	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工区域：基础清理 施工内容：基础地面混凝土浇筑前清理。 拍摄时间：2025.02.19 09:33 天气：晴 7℃ 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 H30C4K7W05AP49G6
文字描述		
照片		