

## 监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025年02月28日

天气：阴

星期：五

气温：7-22℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

|                            |  |             |
|----------------------------|--|-------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、陪同京能领导对现场进行全面检查。<br>2、召开项目进度协调监理例会。    |             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                     | 施工内容及进度     |
|                            | 许继电气股份有限公司                               | 1、今天现场无人施工。 |
| 其<br>他<br>项                | 因施工班组要求增加项目工程量预算，暂时与总包单位未达成意见统一，故现场无人施工。 |             |
| 本日现场监理工作人员                 | 郭俊兴                                      |             |
| 记录人：郭俊兴                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                     |             |

工程现场照片

|      |   |  |
|------|---|--|
| 文字描述 | 京能领导到现场检查   | 京能领导到现场检查  |
| 照片   |  <p>绍兴华茂化纤有限公司<br/>4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目<br/>施工区域: 施工区域<br/>施工内容: 京能领导到施工现场检查工作。<br/>拍摄时间: 2025.02.28 10:25<br/>天气: 晴 15°C<br/>地点: 嵊州经济开发区<br/>建设单位: 北京京能数字科技有限公司<br/>监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司<br/>施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印<br/>相机 1.1.1.1.1.1.1</p>  |  <p>绍兴华茂化纤有限公司<br/>4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目<br/>施工区域: 施工区域<br/>施工内容: 京能领导到施工现场检查工作。<br/>拍摄时间: 2025.02.28 10:25<br/>天气: 晴 15°C<br/>地点: 嵊州经济开发区<br/>建设单位: 北京京能数字科技有限公司<br/>监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司<br/>施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印<br/>相机 1.1.1.1.1.1.1</p>  |
| 文字描述 | 京能领导到现场检查   | 京能领导到现场检查  |
| 照片   |  <p>绍兴华茂化纤有限公司<br/>4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目<br/>施工区域: 施工区域<br/>施工内容: 京能领导到施工现场检查工作。<br/>拍摄时间: 2025.02.28 10:30<br/>天气: 晴 19°C<br/>地点: 嵊州经济开发区<br/>建设单位: 北京京能数字科技有限公司<br/>监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司<br/>施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印<br/>相机 1.1.1.1.1.1.1</p> |  <p>绍兴华茂化纤有限公司<br/>4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目<br/>施工区域: 施工区域<br/>施工内容: 京能领导到施工现场检查工作。<br/>拍摄时间: 2025.02.28 10:28<br/>天气: 晴 19°C<br/>地点: 嵊州经济开发区<br/>建设单位: 北京京能数字科技有限公司<br/>监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司<br/>施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印<br/>相机 1.1.1.1.1.1.1</p> |
| 文字描述 | 召开项目进度协调监理例会  | 召开项目进度协调监理例会   |
| 照片   |  <p>绍兴华茂化纤有限公司<br/>4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目<br/>施工区域: 施工区域<br/>施工内容: 召开项目进度协调监理例会<br/>拍摄时间: 2025.02.28 11:48<br/>天气: 晴 19°C<br/>地点: 嵊州经济开发区<br/>建设单位: 北京京能数字科技有限公司<br/>监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司<br/>施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印<br/>相机 1.1.1.1.1.1.1</p>  |  <p>绍兴华茂化纤有限公司<br/>4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目<br/>施工区域: 施工区域<br/>施工内容: 召开项目进度协调监理例会<br/>拍摄时间: 2025.02.28 11:49<br/>天气: 晴 22°C<br/>地点: 嵊州经济开发区<br/>建设单位: 北京京能数字科技有限公司<br/>监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司<br/>施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印<br/>相机 1.1.1.1.1.1.1</p>  |