

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 3 月 11 日

天气：多云

星期：二

气温：7-22℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	检查旁站现场地面混凝土浇筑前整平、清理情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	1、今天现场有 2 人在做地面混凝土浇筑前清理、整平。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	地面混凝土浇筑前清理、整平	地面混凝土浇筑前清理、整平
照片	 <p>  国网华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh储能 字储电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 垫层清理、稳定灰渣坑修整 等。 拍摄时间: 2025.03.11 14:35 天气: 雾 22℃ 地点: 朝阳区·金源国际 建设单位: 北京京能电力科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 特来电集团股份有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 </p>	 <p>  国网华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh储能 字储电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 垫层清理、稳定灰渣坑修整 等。 拍摄时间: 2025.03.11 14:35 天气: 雾 22℃ 地点: 朝阳区·金源国际 建设单位: 北京京能电力科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 特来电集团股份有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 </p>
文字描述	地面混凝土浇筑前清理、整平	地面混凝土浇筑前清理、整平
照片	 <p>  国网华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh储能 字储电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 垫层清理、稳定灰渣坑修整 等。 拍摄时间: 2025.03.11 09:23 天气: 雾 14℃ 地点: 朝阳区·金源国际 建设单位: 北京京能电力科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 特来电集团股份有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 </p>	 <p>  国网华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh储能 字储电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 垫层清理、稳定灰渣坑修整 等。 拍摄时间: 2025.03.11 09:23 天气: 雾 14℃ 地点: 朝阳区·金源国际 建设单位: 北京京能电力科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 特来电集团股份有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 </p>
文字描述		
照片		