

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 3 月 16 日
 天气：多云

星期： 日
 气温： 7-13℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	旁站检测围墙外地面回复混凝土浇筑情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	1、今天现场共有 5 人浇筑围墙外地面。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙外地面浇筑施工	围墙外地面浇筑施工
照片	 照片描述：该照片展示了在围墙外进行地面浇筑施工的场景。画面中，几名工人正在操作，地面上已经浇筑了一部分混凝土。前景处堆放着一些混凝土块。照片下方有水印信息，包括项目名称“嘉兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh 电化学储能电站项目”、日期“2025.03.16”、温度“10℃”以及施工单位“北京京能数字科技有限公司”和监理单位“嘉兴正泰电力工程有限公司”。	 照片描述：该照片特写了一名工人正在使用工具引导混凝土浇筑。工人穿着蓝色工作服和橙色安全帽。背景是正在施工的围墙。照片下方有相同的水印信息。
文字描述	围墙外地面浇筑施工	围墙外地面浇筑施工
照片	 照片描述：该照片显示工人正在使用软管将混凝土从卡车上倒入指定区域。旁边可以看到红色的消防箱。照片下方有水印信息。	 照片描述：该照片显示工人正在使用工具对刚浇筑好的混凝土进行摊平和找平。照片下方有水印信息。
文字描述		
照片		