

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 3 月 17 日

天气：多云

星期：一

气温：3-13℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	检测现场围墙外地面恢复混凝土浇筑前清理情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	1、今天现场共有 2 人在做围墙外地面恢复混凝土浇筑前清理。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	围墙外地面恢复混凝土浇筑前清理	围墙外地面恢复混凝土浇筑前清理
照片	 <p>  恒兴华化纤有限公司 4.5MW/110.4MW电化 学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 围墙外未浇筑地面基层土清理 行清理。 拍摄时间: 2025.03.17 天气: 晴无风 地点: 神树区-华美化杆 建设单位: 北京京能电力有限公司 监理单位: 神树区电力工程监理有限公司 施工单位: 恒兴华化纤有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 镜头: 150mm f/2.8 IS USM </p>	 <p>  恒兴华化纤有限公司 4.5MW/110.4MW电化 学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 围墙外未浇筑地面基层土清理 行清理。 拍摄时间: 2025.03.17 天气: 晴无风 地点: 神树区-华美化杆 建设单位: 北京京能电力有限公司 监理单位: 神树区电力工程监理有限公司 施工单位: 恒兴华化纤有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 镜头: 150mm f/2.8 IS USM </p>
文字描述	围墙外地面恢复混凝土浇筑前清理	围墙外地面恢复混凝土浇筑前清理
照片	 <p>  恒兴华化纤有限公司 4.5MW/110.4MW电化 学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 围墙外未浇筑地面基层土清理 行清理。 拍摄时间: 2025.03.17 天气: 晴无风 地点: 神树区-华美化杆 建设单位: 北京京能电力有限公司 监理单位: 神树区电力工程监理有限公司 施工单位: 恒兴华化纤有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 镜头: 150mm f/2.8 IS USM </p>	 <p>  恒兴华化纤有限公司 4.5MW/110.4MW电化 学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 围墙外未浇筑地面基层土清理 行清理。 拍摄时间: 2025.03.17 天气: 晴无风 地点: 神树区-华美化杆 建设单位: 北京京能电力有限公司 监理单位: 神树区电力工程监理有限公司 施工单位: 恒兴华化纤有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 镜头: 150mm f/2.8 IS USM </p>
文字描述		
照片		