

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 4 月 26 日

天气：多云

星期： 六

气温: 12-22°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站检查储能设备电缆敷设情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 8 人，管理人员 2 人。 储能电气设备电缆敷设。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	储能电气设备电缆敷设	
照片	 照片描述：多名工人穿着黄色安全背心，正在户外施工现场铺设电缆。背景是大型储能柜。画面下方有“今日水印”和“相机记录”的水印。 项目信息：苏州华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容：储能电气设备电缆敷设 拍摄时间：2025.04.26 天气：晴 17°C 地点：苏州市·常熟市 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司	 照片描述：两名工人正在操作，一名工人使用工具处理电缆。背景是大型储能柜。画面下方有“今日水印”和“相机记录”的水印。 项目信息：苏州华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容：储能电气设备电缆敷设 拍摄时间：2025.04.26 天气：晴 17°C 地点：苏州市·常熟市 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司
文字描述	储能电气设备电缆敷设	
照片	 照片描述：一名工人正在操作，另一名工人在背景中。背景是大型储能柜。画面下方有“今日水印”和“相机记录”的水印。 项目信息：苏州华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容：储能电气设备电缆敷设 拍摄时间：2025.04.26 天气：晴 17°C 地点：苏州市·常熟市 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司	 照片描述：多名工人穿着黄色安全背心，正在户外施工现场铺设电缆。背景是大型储能柜。画面下方有“今日水印”和“相机记录”的水印。 项目信息：苏州华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容：储能电气设备电缆敷设 拍摄时间：2025.04.26 天气：晴 17°C 地点：苏州市·常熟市 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司
文字描述	储能电气设备电缆敷设	
照片	 照片描述：一名工人正在操作，另一名工人在背景中。背景是大型储能柜。画面下方有“今日水印”和“相机记录”的水印。 项目信息：苏州华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容：储能电气设备电缆敷设 拍摄时间：2025.04.26 天气：晴 21°C 地点：苏州市·常熟市 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司	 照片描述：多名工人穿着黄色安全背心，正在户外施工现场铺设电缆。背景是大型储能柜。画面下方有“今日水印”和“相机记录”的水印。 项目信息：苏州华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容：储能电气设备电缆敷设 拍摄时间：2025.04.26 天气：晴 21°C 地点：苏州市·常熟市 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司