

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5.月 02 日

天气：多云

星期： 五

气温: 15-31°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能配电柜接地铜排安装接线施工。 2、检查储能机柜室接地扁铁安装情况。 3、旁站高压电缆头制作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 10 人，管理人员 2 人。 1、储能配电柜接地铜排安装接线施工。 2、储能高压电缆头制作施工。 3、储能机柜室接地扁铁安装施工。
其 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	高压电缆头制作施工	高压电缆头制作施工
照片	 福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 储能站高压电缆头制作 拍摄时间: 2025.05.02 天气: 晴 23℃ 地点: 桐城區·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开维电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 XCMLPDRSHICAY	 福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 储能站高压电缆头制作 拍摄时间: 2025.05.02 天气: 晴 23℃ 地点: 桐城區·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开维电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 TdPhLZdMhLCA
文字描述	高压电缆头制作完成	召开项目现场监理例会
照片	 福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 储能站高压电缆头制作 拍摄时间: 2025.05.02 天气: 晴 23℃ 地点: 桐城區·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开维电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 LA221R8GL9LY966	 福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 储能站物资设备 拍摄时间: 2025.05.02 天气: 晴 31℃ 地点: 桐城區·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开维电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 F848L8DZ00665
文字描述	储能配电柜接地铜排安装接线	储能机柜室接地扁铁安装
照片	 福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 储能站接地铜排安装 拍摄时间: 2025.05.02 天气: 晴 28℃ 地点: 桐城區·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开维电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 XX4MHTDGLAE481	 福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 储能站接地扁铁安装 拍摄时间: 2025.05.02 天气: 晴 23℃ 地点: 桐城區·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开维电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 KTF6P0P783Z0PP