

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5 月 05 日

天气：中雨转多云

星期：一

气温：15-28℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能配电柜内清理情况。 2、旁站检查储能项目到华茂门卫通讯光纤安装施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 9 人，其中管理人员 2 人。 1、储能配电柜内清理除尘。 2、储能项目到华茂门卫通讯光纤安装施工
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

<p>文字描述</p>	<p>储能配电柜内清理除尘</p>	<p>储能配电柜内清理除尘</p>
<p>照片</p>	 <p> 储能电站 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 高压柜除尘后清理 拍摄时间: 2025.05.05 天气: 小雨 18°C 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能康华科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 [真实可信] 编号: 6487AD383AP39E </p>	 <p> 储能电站 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 高压柜除尘后清理 拍摄时间: 2025.05.05 天气: 小雨 18°C 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能康华科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 [真实可信] 编号: 6487AD383AP39E </p>
<p>文字描述</p>	<p>储能项目到华茂门卫通讯光纤安装</p>	<p>储能项目到华茂门卫通讯光纤安装</p>
<p>照片</p>	 <p> 储能电站 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 通讯光纤安装施工 拍摄时间: 2025.05.05 天气: 多云 23°C 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能康华科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 [真实可信] 编号: 6487AD383AP39E </p>	 <p> 储能电站 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 通讯光纤安装施工 拍摄时间: 2025.05.05 天气: 小雨 19°C 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能康华科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 [真实可信] 编号: 6487AD383AP39E </p>
<p>文字描述</p>	<p>储能项目到华茂门卫通讯光纤安装</p>	<p>储能项目到华茂门卫通讯光纤安装</p>
<p>照片</p>	 <p> 储能电站 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 通讯光纤安装施工 拍摄时间: 2025.05.05 天气: 小雨 19°C 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能康华科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 [真实可信] 编号: 6487AD383AP39E </p>	 <p> 储能电站 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 通讯光纤安装施工 拍摄时间: 2025.05.05 天气: 小雨 19°C 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能康华科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 [真实可信] 编号: 6487AD383AP39E </p>