

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 16 日

天气：多云

星期： 一

气温： 23-34℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能电气设备通讯网线、通讯光纤敷设情况。 2、检查储能设电站地面恢复前地面整平情况。 3、检查储能电气设备再增加通讯网线安装情况。 4、旁站储能一次柜开关耐压试验全过程。 5、旁站储能 2、3、4 号 PCS 电气试验全过程。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有 限 公 司	今天现场共有 15 人在施工。 1、储能电气设备通讯光纤敷设接线施工。 2、储能电站地面恢复前地面整平施工。 3、储能一次柜开关及高压电缆耐压试验。 4、储能通讯、监控、消防系统单体调试。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述		
照片	  国网华北电力有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能系统基础施工 拍摄时间：2025.06.14 天气：多云 22℃ 地点：林地区、平谷区 建设单位：北京新能科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位：江苏电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 照片: 0549XZHLK18C6G	  国网华北电力有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能系统基础施工 拍摄时间：2025.06.14 天气：多云 22℃ 地点：林地区、平谷区 建设单位：北京新能科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位：江苏电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 照片: 0549XZHLK18C6G
文字描述		
照片	  国网华北电力有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能系统基础施工 拍摄时间：2025.06.16 天气：多云 24℃ 地点：林地区、平谷区 建设单位：北京新能科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位：江苏电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 照片: 0549XZHLK18C6G	  国网华北电力有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能系统基础施工 拍摄时间：2025.06.16 天气：多云 24℃ 地点：林地区、平谷区 建设单位：北京新能科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位：江苏电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 照片: 0549XZHLK18C6G
文字描述		
照片	  国网华北电力有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能系统基础施工 拍摄时间：2025.06.16 天气：多云 24℃ 地点：林地区、平谷区 建设单位：北京新能科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位：江苏电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 照片: 0549XZHLK18C6G	  国网华北电力有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能系统基础施工 拍摄时间：2025.06.16 天气：多云 24℃ 地点：林地区、平谷区 建设单位：北京新能科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位：江苏电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 照片: 0549XZHLK18C6G