

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 17 日 天气：多云
 星期： 二 气温： 23-36℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储华茂 2 楼隔离墙施工情况。 2、旁站一次配电柜单体调试。 3、旁站 EMS 单体调试及通讯系统对点。 4、检查储能围墙外墙真石漆喷涂前挂角施工。 5、检查储能地面恢复稳定灰铺设情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有 限 公 司	今天现场共有 12 人在施工。 1、储能围墙挂角施工。 2、储能电站地面稳定灰铺设施工。 3、储能一次柜单体调试。 4、储能 EMS 调试。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	储能电站地面稳定层铺设	储能电站地面稳定层铺设
照片	 储能电站地面稳定层铺设 施工单位：储能电站地面稳定层铺设 监理单位：储能电站地面稳定层铺设 建设单位：储能电站地面稳定层铺设 施工单位：储能电站地面稳定层铺设 监理单位：储能电站地面稳定层铺设 建设单位：储能电站地面稳定层铺设	 储能电站地面稳定层铺设 施工单位：储能电站地面稳定层铺设 监理单位：储能电站地面稳定层铺设 建设单位：储能电站地面稳定层铺设 施工单位：储能电站地面稳定层铺设 监理单位：储能电站地面稳定层铺设 建设单位：储能电站地面稳定层铺设
文字描述	储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角	储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角
照片	 储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 施工单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 监理单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 建设单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 施工单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 监理单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 建设单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角	 储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 施工单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 监理单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 建设单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 施工单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 监理单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角 建设单位：储能围墙外墙真实漆喷涂前挂角
文字描述	储能一次配电柜单体调试	储能 EMS 及一次调频调试
照片	 储能一次配电柜单体调试 施工单位：储能一次配电柜单体调试 监理单位：储能一次配电柜单体调试 建设单位：储能一次配电柜单体调试 施工单位：储能一次配电柜单体调试 监理单位：储能一次配电柜单体调试 建设单位：储能一次配电柜单体调试	 储能 EMS 及一次调频调试 施工单位：储能 EMS 及一次调频调试 监理单位：储能 EMS 及一次调频调试 建设单位：储能 EMS 及一次调频调试 施工单位：储能 EMS 及一次调频调试 监理单位：储能 EMS 及一次调频调试 建设单位：储能 EMS 及一次调频调试