

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 18 日

天气：多云

星期：三

气温：23-36℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、检查储能电站稳定灰养护情况。2、旁站 PCS 临电接入及通讯线接线。3、检查储能机柜室静电地板安装情况。4、检查储能围墙外真石漆底层处理施工情况。5、检查储能及华茂部分电缆沟清理情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 10 人在施工，管理人员 3 人 <ol style="list-style-type: none">1、储能围地面稳定灰养护。2、储能围墙外墙真石漆底层处理。3、储能 PCS 临电接入及通讯接线施工。4、储能机柜室静电地板安装施工。5、储能及华茂部分电缆沟清理。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

<p>文字描述</p>	<p>储能地面恢复稳定灰养护</p>	<p>储能围墙外墙真石漆底层处理</p>
<p>照片</p>	 <p>储能电站项目 储能电站地面恢复</p> <p>施工单位：储能电站项目部 监理单位：储能电站项目部 建设单位：储能电站项目部</p> <p>今日水印 相机 [设备型号]</p>	 <p>储能电站项目 储能电站外墙真石漆底层处理</p> <p>施工单位：储能电站项目部 监理单位：储能电站项目部 建设单位：储能电站项目部</p> <p>今日水印 相机 [设备型号]</p>
<p>文字描述</p>	<p>储能 PCS 临电接入及通讯线接线</p>	<p>储能围墙外墙真石漆底层处理</p>
<p>照片</p>	 <p>储能电站项目 储能电站PCS临电接入及通讯线接线</p> <p>施工单位：储能电站项目部 监理单位：储能电站项目部 建设单位：储能电站项目部</p> <p>今日水印 相机 [设备型号]</p>	 <p>储能电站项目 储能电站外墙真石漆底层处理</p> <p>施工单位：储能电站项目部 监理单位：储能电站项目部 建设单位：储能电站项目部</p> <p>今日水印 相机 [设备型号]</p>
<p>文字描述</p>	<p>储能及华茂部分电缆沟清理</p>	<p>储能机柜室静电地板安装</p>
<p>照片</p>	 <p>储能电站项目 储能电站及华茂部分电缆沟清理</p> <p>施工单位：储能电站项目部 监理单位：储能电站项目部 建设单位：储能电站项目部</p> <p>今日水印 相机 [设备型号]</p>	 <p>储能电站项目 储能电站机柜室静电地板安装</p> <p>施工单位：储能电站项目部 监理单位：储能电站项目部 建设单位：储能电站项目部</p> <p>今日水印 相机 [设备型号]</p>