

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 24 日

天气： 全天小雨

星期： 二

气温: 23-30°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能电缆防火涂料涂刷及防火封堵。 2、旁站储能 EMS 柜调试。 3、检查华茂门卫视频监控安装情况。 4、检查储能设备电缆挂牌情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 4 人在施工，管理人员 1 人 1、华茂门卫视频监控安装。 2、储能设备电缆防火涂料涂刷及防火封堵。 3、储能 EMS 柜调试。
其 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	储能设备电缆防火涂料涂刷及防火封堵	储能设备电缆防火涂料涂刷
照片	 储能设备电缆防火涂料涂刷及防火封堵 施工内容: 储能设备电缆防火涂料涂刷及防火封堵 拍摄时间: 2025.06.24 天气: 晴 24℃ 地点: 储能站 - 储能设备电缆防火涂料涂刷 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 1530468723063	 储能设备电缆防火涂料涂刷 施工内容: 储能设备电缆防火涂料涂刷 拍摄时间: 2025.06.24 天气: 晴 22℃ 地点: 储能站 - 储能设备电缆防火涂料涂刷 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 1530468723063
文字描述	华茂门卫视频监控安装	储能监 EMS 柜调试
照片	 华茂门卫视频监控安装 施工内容: 华茂门卫视频监控安装 拍摄时间: 2025.06.24 天气: 晴 22℃ 地点: 储能站 - 华茂门卫视频监控安装 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 1530468723063	 储能监 EMS 柜调试 施工内容: 储能EMS调试 拍摄时间: 2025.06.24 天气: 晴 22℃ 地点: 储能站 - 储能EMS调试 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 1530468723063
文字描述	储能电气设备电缆挂牌	储能电气设备电缆挂牌
照片	 储能电气设备电缆挂牌 施工内容: 储能电气设备电缆挂牌 拍摄时间: 2025.06.24 天气: 晴 22℃ 地点: 储能站 - 储能电气设备电缆挂牌 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 1530468723063	 储能电气设备电缆挂牌 施工内容: 储能电气设备电缆挂牌 拍摄时间: 2025.06.24 天气: 晴 22℃ 地点: 储能站 - 储能电气设备电缆挂牌 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 1530468723063