

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 25 日

天气：阴转多云

星期：三

气温：23-31℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上午全程旁站储能场区地面硬化混凝土浇筑施工。 2、下午全程旁站储能场区地面硬化混凝土收面施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 12 人在施工，管理人员 2 人 储能场区地面硬化混凝土浇筑。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

<p>文字描述</p>	<p>储能场区地面硬化混凝土浇筑</p>	<p>储能场区地面硬化混凝土浇筑</p>
<p>照片</p>	 <p>  储能场区 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工场地 施工内容: 储能场区地面硬化混凝土浇筑 拍摄时间: 2025.06.25 天气: 多云 24℃ 地点: 绍兴市、绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许昌电气股份有限公司 今日水印 相机 佳能EOS R5 照片 X18183P404069 </p>	 <p>  储能场区 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工场地 施工内容: 储能场区地面硬化混凝土浇筑 拍摄时间: 2025.06.25 天气: 多云 23℃ 地点: 绍兴市、绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许昌电气股份有限公司 今日水印 相机 佳能EOS R5 照片 X18183P404146 </p>
<p>文字描述</p>	<p>储能场区地面硬化混凝土浇筑</p>	<p>储能场区地面硬化混凝土浇筑</p>
<p>照片</p>	 <p>  储能场区 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工场地 施工内容: 储能场区地面硬化混凝土浇筑 拍摄时间: 2025.06.25 天气: 多云 24℃ 地点: 绍兴市、绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许昌电气股份有限公司 今日水印 相机 佳能EOS R5 照片 X18183P404191 </p>	 <p>  储能场区 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工场地 施工内容: 储能场区地面硬化混凝土浇筑 拍摄时间: 2025.06.25 天气: 多云 23℃ 地点: 绍兴市、绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许昌电气股份有限公司 今日水印 相机 佳能EOS R5 照片 X18183P404211 </p>
<p>文字描述</p>	<p>储能场区地面硬化混凝土浇筑</p>	<p>储能场区地面硬化混凝土浇筑</p>
<p>照片</p>	 <p>  储能场区 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工场地 施工内容: 储能场区地面硬化混凝土浇筑 拍摄时间: 2025.06.25 天气: 多云 28℃ 地点: 绍兴市、绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许昌电气股份有限公司 今日水印 相机 佳能EOS R5 照片 X18183P404387 </p>	 <p>  储能场区 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工场地 施工内容: 储能场区地面硬化混凝土浇筑 拍摄时间: 2025.06.25 天气: 多云 27℃ 地点: 绍兴市、绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许昌电气股份有限公司 今日水印 相机 佳能EOS R5 照片 X18183P404423 </p>