

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 29 日
 天气：多云

星期： 日
 气温： 23-37℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能围墙外墙真石漆喷涂施工。 2、检查施工单位上报的电气施工资料，对问题部分要求在场整改。 3、检查华茂门卫视频监控安装情况。 4、旁站储能隔离柜接线问题检查。 5、旁站储能电气设备清理及电缆桥架消缺。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 6 人在施工，管理人员 1 人 1、储能围墙外墙真石漆喷涂施工 2、储能隔离柜接线问题检查。 3、储能电气设备清理及电缆桥架消缺。j
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	储能围墙外墙真石漆喷涂施工	
照片	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能围墙外墙真石漆喷涂。 拍摄时间：2025.06.29 天气：晴 27℃ 地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 照片 DMP01010713008	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能围墙外墙真石漆喷涂。 拍摄时间：2025.06.29 天气：晴 27℃ 地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 照片 SLP01010713008
文字描述	储能隔离柜接线问题检查	
照片	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能隔离柜接线问题检查。 拍摄时间：2025.06.29 天气：晴 28℃ 地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 照片 E4470104013401	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能隔离柜接线问题检查。 拍摄时间：2025.06.29 天气：晴 28℃ 地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 照片 K1612711004013401
文字描述	储能电缆桥架消缺及设备清理	
照片	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能一次电缆桥架问题检查。 拍摄时间：2025.06.29 天气：晴 28℃ 地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 照片 SLP01010713008	 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：华茂门卫监控视频安装。 拍摄时间：2025.06.29 天气：晴 28℃ 地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 照片 SLP01010713008