

## 监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 30 日

天气：多云


星期：一

气温：23-37°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能围墙外墙真石漆喷涂施工，对有问题的局部要求返工处理。 2、检查储能围墙内墙刮腻子施工情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 4 人在施工，管理人员 1 人 1、储能围墙外墙真石漆喷涂施工。 2、储能围墙内墙刮腻子施工。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	储能围墙外墙真石漆喷涂施工	储能围墙外墙真石漆喷涂施工
照片	 <p>  <b>绍兴华茂化纤有限公司</b>        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能围墙外墙真石漆喷涂施工        拍摄时间: 2023.06.30        天气: 多云 24°C        地点: 柯桥区、绍兴柯桥华茂化纤        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州远能电力工程咨询有限公司        施工单位: 开禧电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可信        编号: D4481PHD3K8     </p>	 <p>  <b>绍兴华茂化纤有限公司</b>        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能围墙外墙真石漆喷涂施工        拍摄时间: 2023.06.30        天气: 多云 24°C        地点: 柯桥区、绍兴柯桥华茂化纤        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州远能电力工程咨询有限公司        施工单位: 开禧电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可信        编号: F4432AM3P1L     </p>
文字描述	储能围墙外墙真石漆喷涂施工	储能围墙内墙刮腻子施工
照片	 <p>  <b>绍兴华茂化纤有限公司</b>        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能围墙外墙真石漆喷涂施工        拍摄时间: 2023.06.30        天气: 多云 24°C        地点: 柯桥区、绍兴柯桥华茂化纤        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州远能电力工程咨询有限公司        施工单位: 开禧电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可信        编号: E00HTYKPY03M     </p>	 <p>  <b>绍兴华茂化纤有限公司</b>        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能围墙内墙腻子施工        拍摄时间: 2023.06.30        天气: 多云 20°C        地点: 柯桥区、绍兴柯桥华茂化纤        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州远能电力工程咨询有限公司        施工单位: 开禧电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可信        编号: B0UC3C3A8M89H     </p>
文字描述	储能围墙内墙刮腻子施工	储能围墙内墙刮腻子施工
照片	 <p>  <b>绍兴华茂化纤有限公司</b>        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能围墙内墙腻子施工        拍摄时间: 2023.06.30        天气: 多云 20°C        地点: 柯桥区、绍兴柯桥华茂化纤        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州远能电力工程咨询有限公司        施工单位: 开禧电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可信        编号: W0XZ4T8G0C3A     </p>	 <p>  <b>绍兴华茂化纤有限公司</b>        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能围墙内墙腻子施工        拍摄时间: 2023.06.30        天气: 多云 20°C        地点: 柯桥区、绍兴柯桥华茂化纤        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州远能电力工程咨询有限公司        施工单位: 开禧电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可信        编号: 39863932172621     </p>