

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 01 日
 天气：多云

星期：二
 气温：23-38℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能围墙外墙真石漆喷涂施工，对有问题的局部要求返工处理。 2、检查储能电气设备污染清理情况。 3、旁站储能场区地面问题整改施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 4 人在施工，管理人员 1 人 1、储能围墙外墙真石漆喷涂施工。 2、储能场区地面问题整改施工。 3、储能电气设备污染清理。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	储能围墙外墙真石漆喷涂施工	
照片		
文字描述	储能围墙外墙真石漆喷涂施工	
照片		
文字描述	储能电气设备污染清理	
照片		