

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 03 日

天气：多云

星期： 四

气温: 27-38°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能围墙内墙涂料涂刷施工。 2、检查储能围设备基础整平涂料涂刷施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 3 人在施工，管理人员 1 人 1、储能围墙内墙涂料涂刷施工。 2、储能设备基础整平涂料涂刷施工。
其 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	储能围墙内墙涂料涂刷施工	储能围墙内墙涂料涂刷施工
照片	 储能项目 福州华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能围墙内墙涂料涂刷。 拍摄时间：2025.07.03 天气：晴 温度 32℃ 建设单位：福州华茂化纤有限公司 监理单位：北京京能电力工程技术有限公司 监理单位：泉州正泰电力工程技术有限公司 施工单位：晋能电气股份有限公司 今日水印 相机 15.0.0.0	 储能项目 福州华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能围墙内墙涂料涂刷。 拍摄时间：2025.07.03 天气：晴 温度 32℃ 建设单位：福州华茂化纤有限公司 监理单位：北京京能电力工程技术有限公司 监理单位：泉州正泰电力工程技术有限公司 施工单位：晋能电气股份有限公司 今日水印 相机 15.0.0.0
文字描述	储能设备基础整平施工	储能设备基础涂料涂刷施工
照片	 储能项目 福州华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能设备基础涂料涂刷。 拍摄时间：2025.07.03 天气：晴 温度 32℃ 建设单位：福州华茂化纤有限公司 监理单位：北京京能电力工程技术有限公司 监理单位：泉州正泰电力工程技术有限公司 施工单位：晋能电气股份有限公司 今日水印 相机 15.0.0.0	 储能项目 福州华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：储能设备基础涂料涂刷。 拍摄时间：2025.07.03 天气：晴 温度 32℃ 建设单位：福州华茂化纤有限公司 监理单位：北京京能电力工程技术有限公司 监理单位：泉州正泰电力工程技术有限公司 施工单位：晋能电气股份有限公司 今日水印 相机 15.0.0.0
文字描述		
照片		