

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 06 日

天气：多云

星期： 日

气温: 27-38°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查设备基础消缺情况。 2、旁站消防系统安装、调试。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 3 人管理人员 1 人。 1、设备基础消缺。 2、消防系统安装调试
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	设备基础消缺	设备基础消缺
照片	 设备基础消缺 照片描述：2025.07.06 天气：晴 温度 37°C 地点：储能区-烟台利德新能源有限公司 建设单位：北京利德新能源有限公司 监理单位：烟台正泰电力工程有限公司 施工单位：开泰电气股份有限公司	 设备基础消缺 照片描述：2025.07.06 天气：晴 温度 37°C 地点：储能区-烟台利德新能源有限公司 建设单位：北京利德新能源有限公司 监理单位：烟台正泰电力工程有限公司 施工单位：开泰电气股份有限公司
文字描述	储能消防系统安装调试	储能消防系统安装调试
照片	 储能消防系统安装调试 照片描述：2025.07.06 天气：晴 温度 37°C 地点：储能区-烟台利德新能源有限公司 建设单位：北京利德新能源有限公司 监理单位：烟台正泰电力工程有限公司 施工单位：开泰电气股份有限公司	 储能消防系统安装调试 照片描述：2025.07.06 天气：晴 温度 37°C 地点：储能区-烟台利德新能源有限公司 建设单位：北京利德新能源有限公司 监理单位：烟台正泰电力工程有限公司 施工单位：开泰电气股份有限公司
文字描述		
照片		