

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 07 日
 天气：多云

星期： 一
 气温： 27-37℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能设污染清理备情况，发现清理不彻底，还需要再次清理。 2、检查储能消防箱安装施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有 限 公 司	今天现场共有 4 人管理人员 1 人。 1、储能设备污染清理。 2、储能消防箱安装施工。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	储能设备污染清理	储能设备污染清理
照片	 照片描述：一名工人正在清理大型灰色储能柜。背景是黄色的建筑外墙。照片下方有水印信息：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目，施工内容：储能设备污染清理，拍摄时间：2025.07.07，天气：多云 33℃，地点：嵊州市，建设单位：绍兴华茂化纤有限公司，监理单位：绍兴正泰电力工程监理有限公司，施工单位：开泰电气股份有限公司。今日水印相机 1518671524702400	 照片描述：一名工人正在清理大型黄色储能柜。背景是蓝色的天空。照片下方有水印信息：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目，施工内容：储能设备污染清理，拍摄时间：2025.07.07，天气：多云 33℃，地点：嵊州市，建设单位：绍兴华茂化纤有限公司，监理单位：绍兴正泰电力工程监理有限公司，施工单位：开泰电气股份有限公司。今日水印相机 1518671524702400
文字描述	储能消防箱安装施工	储能消防箱安装施工
照片	 照片描述：一名工人正在安装红色的消防柜。背景是黄色的建筑外墙。照片下方有水印信息：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目，施工内容：储能消防箱安装，拍摄时间：2025.07.07，天气：多云 33℃，地点：嵊州市，建设单位：绍兴华茂化纤有限公司，监理单位：绍兴正泰电力工程监理有限公司，施工单位：开泰电气股份有限公司。今日水印相机 1518671524702400	 照片描述：两个红色的消防柜已经安装在黄色的建筑外墙上。照片下方有水印信息：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目，施工内容：储能消防箱安装，拍摄时间：2025.07.07，天气：多云 33℃，地点：嵊州市，建设单位：绍兴华茂化纤有限公司，监理单位：绍兴正泰电力工程监理有限公司，施工单位：开泰电气股份有限公司。今日水印相机 1518671524702400
文字描述		
照片		