

监理日志（施工安全.施工质量）


日期：2025 年 7 月 08 日
 天气：多云

星期：二
 气温：27-32℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查华茂配电室 2 楼隔离墙消缺情况。 2、检查华茂配电室 2 楼地面清理情况。 3、检查储能在华茂加弹车间外消防供水管道安装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 4 人管理人员 1 人。 1、华茂配电室 2 楼隔离墙消缺施工。 2、华茂配电室 2 楼地面清理施工。 3、储能在华茂假弹车间外消防供水管道安装施工
其 事 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	华茂配电室 2 楼隔离墙消缺	华茂配电室 2 楼配电室地面清理
照片	 华茂华茂化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 字城能电站项目 施工内容: 华茂配电室2楼隔离墙消缺。 拍摄时间: 2025.07.08 天气: 多云 28℃ 地点: 桐城市、桐城市桐城华茂化有限公司 建设单位: 北京京能电力股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 华茂华茂化有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 P20250708001317	 华茂华茂化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 字城能电站项目 施工内容: 华茂配电室2楼地面清理。 拍摄时间: 2025.07.08 天气: 多云 28℃ 地点: 桐城市、桐城市桐城华茂化有限公司 建设单位: 北京京能电力股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 华茂华茂化有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 P20250708001317
文字描述	华茂配电室 2 楼配电室地面清理	储能在华茂加弹车间外消防管道安装
照片	 华茂华茂化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 字城能电站项目 施工内容: 华茂配电室2楼地面清理。 拍摄时间: 2025.07.08 天气: 多云 28℃ 地点: 桐城市、桐城市桐城华茂化有限公司 建设单位: 北京京能电力股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 华茂华茂化有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 P20250708001317	 华茂华茂化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 字城能电站项目 施工内容: 华茂配电室2楼地面清理。 拍摄时间: 2025.07.08 天气: 多云 28℃ 地点: 桐城市、桐城市桐城华茂化有限公司 建设单位: 北京京能电力股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 华茂华茂化有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 P20250708001317
文字描述		
照片		