

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 09 日
 天气：多云

星期： 三
 气温： 27-34℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能在华茂加弹车间外消防管道及消防箱安装情况。 2、检查储能机柜室门口土建消缺情况。 3、对进场的消防器材进行检查验收。 4、检查储能消防供水管道与储能电池仓连接情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 2 人管理人员 1 人。 1、华茂加弹车间外消防管道及消防箱安装施工。 2、储能机柜室门口消缺施工。
其 事 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述 照片	华茂加弹车间外消防管道安装 	储能机柜室门口土建消缺 
文字描述 照片	储能消防供水管道与电池仓连接 	储能场区消防器材到场 
文字描述 照片	储能场区消防器材到场 	储能场区消防器材到场 

