

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 10 日
 天气：多云

星期： 四
 气温： 27-36℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能设备基础消缺施工情况。 2、检查储能场区设备及监控杆体污染清理情况。 3、旁站储能 EMS 设备，应电网要求增装网关设备安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 4 人管理人员 1 人。 1、储能场区设备及监控杆体污染情况施工。 2、储能设备基础消缺施工。 3、应电网要求，在 EMS 增装网关设备。
其 事 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	储能场区设备及监控杆体污染清理		储能设备基础消缺	
照片	 储能场区设备及监控杆体污染清理 施工单位: 储能场区设备及监控杆体污染清理 施工内容: 储能场区设备及监控杆体污染清理 施工时间: 2025.07.10 天气: 晴 30℃ 地点: 储能场区 - 储能场区设备及监控杆体污染清理 建设单位: 北京京能电力工程咨询有限公司 监理单位: 北京京能电力工程咨询有限公司 施工单位: 储能场区设备及监控杆体污染清理 今日水印 相机 真实可信		 储能设备基础消缺 施工单位: 储能设备基础消缺 施工内容: 储能设备基础消缺 施工时间: 2025.07.10 天气: 晴 30℃ 地点: 储能场区 - 储能设备基础消缺 建设单位: 北京京能电力工程咨询有限公司 监理单位: 北京京能电力工程咨询有限公司 施工单位: 储能设备基础消缺 今日水印 相机 真实可信	
文字描述	储能设备基础消缺		EMS 柜子新增网关设备安装	
照片	 储能设备基础消缺 施工单位: 储能设备基础消缺 施工内容: 储能设备基础消缺 施工时间: 2025.07.10 天气: 晴 30℃ 地点: 储能场区 - 储能设备基础消缺 建设单位: 北京京能电力工程咨询有限公司 监理单位: 北京京能电力工程咨询有限公司 施工单位: 储能设备基础消缺 今日水印 相机 真实可信		 EMS 柜子新增网关设备安装 施工单位: EMS 柜子新增网关设备安装 施工内容: EMS 柜子新增网关设备安装 施工时间: 2025.07.10 天气: 晴 31℃ 地点: 储能场区 - EMS 柜子新增网关设备安装 建设单位: 北京京能电力工程咨询有限公司 监理单位: 北京京能电力工程咨询有限公司 施工单位: EMS 柜子新增网关设备安装 今日水印 相机 真实可信	
文字描述				
照片				