

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 16 日

天气：多云

星期：三

气温：27-38℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、复查储能设备基础消缺返工情况。 2、旁站储能围墙大门油漆消缺施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场有 1 人在做储能围墙大门油漆消缺施工。
其 他 项	无	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	储能设备基础消缺	储能设备基础消缺
照片	 <p>  绍兴华晟化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工基础 施工内容: 储能设备基础消缺施工。 拍摄时间: 2025.07.16 天气: 阴 33℃ 地点: 绍兴市、绍兴柯桥华晟化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 </p> <p>今日水印 相机 真实可信 水印ID: 6438449272965</p>	 <p>  绍兴华晟化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工基础 施工内容: 储能设备基础消缺施工。 拍摄时间: 2025.07.16 天气: 阴 33℃ 地点: 绍兴市、绍兴柯桥华晟化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 </p> <p>今日水印 相机 真实可信 水印ID: 6438449272965</p>
文字描述	储能围墙大门油漆消缺施工	储能围墙大门油漆消缺施工
照片	 <p>  绍兴华晟化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工基础 施工内容: 储能大门油漆消缺施工。 拍摄时间: 2025.07.16 天气: 阴 32℃ 地点: 绍兴市、绍兴柯桥华晟化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 </p> <p>今日水印 相机 真实可信 水印ID: 6438449272965</p>	 <p>  绍兴华晟化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工基础 施工内容: 储能大门油漆消缺施工。 拍摄时间: 2025.07.16 天气: 阴 32℃ 地点: 绍兴市、绍兴柯桥华晟化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 </p> <p>今日水印 相机 真实可信 水印ID: 6438449272965</p>
文字描述		
照片		