

## 监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 17 日

天气：多云



星期：四

气温：27-36℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站储能围墙大门油漆消缺施工。 2、审核签署部分电气设备进场资料。 3、陪同建设单位周总、魏总丢现场进行施工安全、施工质量检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场有 1 人在做储能围墙大门油漆消缺施工。
其 他 项	无	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

<p>文字描述</p> <p>照片</p>	<p>储能围墙大门油漆消缺施工</p>	<p>储能围墙大门油漆消缺施工</p>
<p>文字描述</p> <p>照片</p>	 <p>储能电站: 京能集团        建设单位: 北京京能电力股份有限公司        监理单位: 常州正拓电力工程咨询有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司</p>	 <p>储能电站: 京能集团        建设单位: 北京京能电力股份有限公司        监理单位: 常州正拓电力工程咨询有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司</p>
<p>文字描述</p> <p>照片</p>	<p>审核、签署部分电气设备进场资料</p>	<p>建设单位领导到现场检查指导工作</p>
<p>文字描述</p> <p>照片</p>	 <p>储能电站: 京能集团        建设单位: 北京京能电力股份有限公司        监理单位: 常州正拓电力工程咨询有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司</p>	 <p>储能电站: 京能集团        建设单位: 北京京能电力股份有限公司        监理单位: 常州正拓电力工程咨询有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司</p>
<p>文字描述</p> <p>照片</p>	<p>建设单位领导到现场检查指导工作</p>	<p>建设单位领导到现场检查指导工作</p>
<p>文字描述</p> <p>照片</p>	 <p>储能电站: 京能集团        建设单位: 北京京能电力股份有限公司        监理单位: 常州正拓电力工程咨询有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司</p>	 <p>储能电站: 京能集团        建设单位: 北京京能电力股份有限公司        监理单位: 常州正拓电力工程咨询有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司</p>