

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 18 日

天气：阴转多云




星期：五

气温：27-36℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能围墙大门油漆消缺施工质量，检查发现大门油漆施工质量，漆面光洁度、平整度不满足要求，已现场通知施工单位尽快返工处理。 2、审核签署部分电气设备进场资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工。
其 他 项	无	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	检查储能围墙大门油漆消缺施工质量	检查储能围墙大门油漆消缺施工质量
照片	 <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 检查储能围墙大门油漆消缺施工质量</p> <p>拍摄时间: 2025.07.18 天气: 多云 28℃ 地点: 绍兴区·绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 E8B KAP9P6 16CP7PK</p>	 <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 检查储能围墙大门油漆消缺施工质量</p> <p>拍摄时间: 2025.07.18 天气: 多云 28℃ 地点: 绍兴区·绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 E8BEP42KX111KX74C</p>
文字描述	审核、签署部分电气设备进场资料	审核、签署部分电气设备进场资料
照片	 <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 审核签署部分电气设备进场资料。</p> <p>拍摄时间: 2025.07.18 天气: 多云 28℃ 地点: 绍兴区·绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 E8B ADNA644 18P 1NH</p>	 <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 审核签署部分电气设备进场资料。</p> <p>拍摄时间: 2025.07.18 天气: 多云 28℃ 地点: 绍兴区·绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 E8B QWPT1233K3C</p>
文字描述		
照片		