

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 23 日

天气：多云

星期： 三

气温: 27-37°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能电气设备电缆最后消缺情况。 2、检查储能 PCS 最后消缺情况。 3、旁站储能通讯系统和调度对点调试过程。 4、旁站储能开关柜最后检测、微调。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有电气设备厂家技术人员 8 人，管理人员 2 人。 各厂家分别对储能 PCS、监控系统、通讯系统、EMS 进行最后检查、消缺。
其 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述 照片	储能电池仓厂家进行检查、消缺	储能电池仓厂家进行检查、消缺
	  绍兴华源化工有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能电池仓厂家检查、消缺。 拍摄时间: 2025.07.23 天气: 阴转晴、无风 地点: 柯桥区、华源化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: 1486448AD7F98A	  绍兴华源化工有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能电池仓厂家检查、消缺。 拍摄时间: 2025.07.23 天气: 阴 地点: 柯桥区、华源化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: 1C4F379E78D5F1E
文字描述 照片	储能电气设备电缆消缺	储能电气设备电缆消缺
	  绍兴华源化工有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能电气设备电缆最后检查、消缺。 拍摄时间: 2025.07.23 天气: 阴 地点: 柯桥区、华源化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: B0B LAE9YMR0C8Y8A	  绍兴华源化工有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能电气设备电缆最后检查、消缺。 拍摄时间: 2025.07.23 天气: 阴、大风 31℃ 地点: 柯桥区、华源化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: 816 616D3AA1000443
文字描述 照片	储能通讯系统厂家进行检查、消缺	储能开关柜最后检测微调
	  绍兴华源化工有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 施工内容: 监控系统厂家检查、消缺。 拍摄时间: 2025.07.23 天气: 多云 31℃ 地点: 柯桥区、绍兴柯桥华源化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: 101 LUY 50GA62H6L	  绍兴华源化工有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 储能开关柜最后检查、微调。 拍摄时间: 2025.07.23 天气: 多云 31℃ 地点: 柯桥区、绍兴柯桥华源化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: 816 616D3AA1000443