

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 30 日

天气：全天小到中雨

星期： 三

气温: 27-33°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能电缆沟积水情况。 2、检查储能 4 号 PCS 变压器标牌损坏更换情况。 3、检查储能一、二次配电设备带点情况情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场已完成电网验收提出的消缺项，无消缺施工任务。
其 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述		
照片		
文字描述		
照片		
文字描述		
照片		