

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 11 日

天气：晴

星期：五

气温：13-23℃

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面导轨安装，发现有个别螺丝未紧固到位，现场要求整改。 2、检查逆变器雨棚安装。 3、审查施工单位报审资料。 4、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、夹具及导轨安装 2、电缆桥架拼接安装 3、逆变器雨棚安装 施工人数 5 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	