

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 3 日

天气：晴

星期：日

气温：14-22℃

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面光伏组件安装。 2、检查组件压块螺丝扭矩。 3、要求施工人员及时清理屋面施工垃圾。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	组件安装 施工人数 6 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：