

监 理 日 志

日期: 2025 年 06 月 28 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 16~29°

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 巡视检查1-9#展馆现购相关施工情况. 2. 对1#展馆彩钢瓦屋面. 铝板屋面. 混凝土屋面进行巡视初检. 对未竣工项. 消缺项已做相关消缺整改工作. 3. 整理资料.	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 1. 1#展馆西屋面汇流铜线管穿管整改. 2. 5#展馆东屋面3x4电缆敷设. 逆变器接线. 3. 3-7#展馆300高压电缆敷设. 4. 9#展馆东屋面及屋顶安装. 西屋面逆变器接线. 5. 8#展馆东屋面桥架安装. 吊车: 1辆. 叉车: 1台. 管理人员: 5人. 施工工: 5人
其他 事项		
记录人 (签字): 孙少龙		审核人 (签字): 孙少龙