

监 理 日 志

日期: 2015年 06月 23日

天气: 多云

星期: 二

气温: 15~25

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	安全质量专项检查. 1. 1#馆东屋面桁架盖板安装. 2. 2#馆东屋面逆变器与架接地线连接. 3. 3#馆平台桁架盖板安装. 4. 5#馆东屋面桁架盖板安装. 逆变器盖板安装. 5. 8#馆西屋面ECU安装. 6. 9#馆东屋面逆变器接线. 逆变器盖板安装. 桁架安装. 7. 整理资料(监理日志. 检查记录). 检查过程中发现2#馆逆变器接线未穿管, 已现场要求施工单位立即整改.	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 1. 1#馆东屋面桁架盖板安装. 2. 2#馆东屋面逆变器与架接地线连接. 3. 3#馆平台桁架盖板安装. 4. 5#馆东屋面桁架盖板安装. 西屋面逆变器盖板安装. 5. 8#馆西屋面ECU安装. 6. 9#馆东屋面逆变器接线. 西屋面逆变器盖板安装. 铝桁架屋面桁架安装. 现场: 1名. 管理人员: 5人. 施工人数: 30人
其他 事项		
记录人(签字): 陈少杰		审核人(签字): 薛 8