## 监 理 日 志

日期: <u>2025</u>年<u>2</u>月<u>20</u>日 天气: <u>晴</u>

星期: 四 气温: \_3/14℃

工程名称:南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1.8.00-11.00 安全质量巡查 7#馆西屋面桥架安装、汇流箱支架安装、混凝土屋面桥架安装情况,1#并网点设备基础圈梁模板安装,电缆沟开挖2.13.00-17.00 安全质量周巡查 1-9#馆及 1#并网点,存在问题已下发监理通知单 017  3. 其余 间整理本日监理资料(监理日志、巡检记录、监理通知单)		
施工情况	施工单位 施工内容及进度		
	天津 奥联 新能源 有限公司	1号馆东坡信号延长线链接 50%。 2、2号馆链接桥架 15米,接地扁铁刷油漆打孔 2500米。 3、6号馆固定组件完成 100%。 4、6号水泥平台桥架连接完成。 5、箱变基础支模完成 80%,人工挖管沟土完成 60%。阳台钢筋完成 40%	
其他事项			
记录人(签字):魏树成		鬼树成	审核人(签字): 孟飞