

监 理 日 志

日期：2024 年 11月13日

星期：三

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：阴

气温：15~23℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查化学螺栓安装质量情况，符合设计及规范要求，检查TP0支座放线定位情况。	
	进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成45%	
	材料进场情况：组件6箱、部分支架基座进场	
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、B1化学螺栓安装 2、A11化学螺栓安装 3、A11TP0支座定位放线 今日现场施工人员约3人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）：胡斌