## 监 理 日 志

天气:<u>多云</u> 气温:<u>2-13℃</u>

工程名称: 胜华波电器(滁州)有限公司三期 1946. 84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

工程名称: 胜华波电器(滁州)有限公司三期 1946. 84kWp 屋顶分布式光伏发电项目			
监理工作情况	1、检查系杆扩孔,确认土建施工时间。 2、监理资料整理。		
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	浙江西子联 合工程有限 公司	1、系杆 2、下午 施工人	
其它事项			
本日现场监理人员(南玉荣			
记录人: 南玉荣 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):			