

# 监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 20 日

星期：五

天气：阴

气温：-3-5℃

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                |                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>1、检查屋面组件安装。</div> <div>2、检查直流电缆敷设，要求施工人员正确佩戴安全帽。</div> <div>3、检查进场逆变器外包装及型号规格。</div> <div>4、监理资料整理。</div> |                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                       |
|                            | 浙江西子联合工程有限公司                                                                                                   | <div>1、直流电缆敷设</div> <div>2、组件安装</div> <div>施工人数 15 人，管理人员 1 人</div> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                |                                                                     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                | 南玉荣                                                                 |
| 记录人：南玉荣                    |                                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                |