

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 27 日

天气：晴

星期：五

气温：-4-9℃

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查并网柜交流电缆挂标识牌及防火封堵情况。 2、检查屋面组件安装，要求及时清理屋面垃圾。 3、检查进场吊车司机操作证及吊篮，检查登高作业人员安全带。 4、检查屋面逆变器交流电缆接线。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、交流电缆桥架盖板安装 2、组件安装 3、逆变器接线 施工人数 15 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	