

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 30 日

天气：晴

星期：二

气温：-4-7℃

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位测量逆变器组串开路电压。 2、检查进场混凝土强度为 C30，旁站路面浇筑恢复。 3、检查逆变器直流电缆 MC4 接头制作。 4、检查检修通道支架安装。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、电缆桥架盖板安装 2、逆变器接线 3、检修通道支架安装 施工人数 10 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	