

监 理 日 志

日期：2025 年 1 月 6 日

天气：晴

星期：二

气温：0-14℃

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面检修通道安装固定。 2、检查消缺整改整改情况。 3、要求清理屋面铁屑及施工垃圾。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、接地扁铁安装 2、桥架接地安装 3、逆变器雨棚安装 施工人数 5 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：