

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 2 日

天气：晴

星期：三

气温：7-17℃

工程名称: 博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查球场圈梁拆模，要求施工单位做好养护。 2、检查进场混凝土合格证，旁站车棚七基础立柱浇筑。 3、要求施工人员正确佩戴安全帽。 4、提醒施工单位对厂区排水管进行恢复。 5、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、球场圈梁拆模 2、电缆沟开挖 3、车棚七基础立柱浇筑 施工人数 7 人，管理人员 1 人，挖机 1 台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	